

Exterio Pro Grunt Antykorozyjny

Wodorozcieńczalna farba antykorozyjna przeznaczona do efektywnego gruntowania powierzchni metalowych i stalowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Beckers EXTERIO PRO grunt antykorozyjny przeznaczony jest do malowania powierzchni metalowych, stalowych (cynk, aluminium).



- Szybki czas schnięcia
- Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
- Zabezpieczenie przed rdzą

DANE TECHNICZNE

Stopień połysku	Półmat (1)
Spoiwo	Akryl Styrenowany
Metody aplikacji	pędzel, natrysk
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +40°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Wydajność	7-9 m ² /l
Czas schnięcia (w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%. Pyłosuchość po ok. 30 min. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 4 godzin. tego samego dnia (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, nałożenie drugiej warstwy kolejnego dnia).
Kolory	jasnoszary
Solid content	37
LZO	Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.

INSTRUKCJA APLIKACJI

PPRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie metalowe surowe (niemalowane):

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć za pomocą stalowej szczotki lub skrobaka. Jeżeli malujesz stal ocynkowaną lub aluminium najpierw musisz zmatowić i wyczyścić całą powierzchnię.

Powierzchnie metalowe uprzednio malowane:

Przed malowaniem usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Gładkie i błyszczące podłoże należy zmatowić i dokładnie odpylić.

MALOWANIE

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać.

Pędzel lub wałek z włosiem syntetycznym dają najlepsze rezultaty. Przy aplikacji natryskiem użyj natrysku bezpowietrznego: dysza 0.011–0.015 lub 0.280–0.380 mm, rozcieńczenie 0–10%.

Upewnij się, że farba jest nałożona równomiernie we wszystkich rogach i na krawędziach, tak aby warstwa farby wynosiła ok. 40 µm.

Unikaj malowania w pełnym słońcu, ponieważ farba zbyt szybko wyschnie. Malowanie na zewnątrz zakończ na kilka godzin przed pojawieniem się rosy.

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.

WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.